

FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA - FURBAN


TÍTULO: PLANTA DE SITUAÇÃO - VISTA FRONTAL "A"

LEVANTAMENTO	ARQº ALOISIO SILVEIRA CAMPOS	DESENHO ESQUAMÁTICO S/Nº	REVISÃO
DESENHO	ARQº ALOISIO SILVEIRA CAMPOS	FOLHA 01/02	
VERIFICAÇÃO	FURBAN	DATA	MARÇO/2025
DIRETORIA TÉCNICA	ENGº ERNESTO DA ROCHA SETTA		
DIRETORIA GERAL	JOSÉ MARTINS DE ASSIS		

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO, RUA C1 N 142, BAIRRO VILA BRASÍLIA VOLTA REDONDA/RJ.


SEM ESCALA

Arqº Aloisio Silveira Campos
Dir. Técnica FURBAN




CORTE AA
SEM ESCALA

Obs. O muro terá uma inclinação em torno de 10° tendendo para o talude




CORTE BB
SEM ESCALA

Obs. O muro terá uma inclinação em torno de 10° tendendo para o talude




DETALHE DAS FERRAGENS
vigas, pilares e meio-fio
sem escala

observação: amarrar a tela do concreto projetado nas ferragens das vigas, meio-fio e estacas



VISTA FRONTAL "B"
SEM ESCALA



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA - FURBAN

TÍTULO:

CORTE "AA" - CORTE "BB" - DETALHE DAS FERRAGENS - VISTA FRONTAL "B"

LEVANTAMENTO	ARQº ALOISIO SILVEIRA CAMPOS
DESENHO	ARQº ALOISIO SILVEIRA CAMPOS
VERIFICAÇÃO	FURBAN
DIRETORIA TÉCNICA	ENGº ERNESTO DA ROCHA SETTA
DIRETORIA GERAL	JOSÉ MARTINS DE ASSIS

FOLHA 02/02	REVISÃO
DATA	MARÇO/2025

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO, RUA C1 N 142, BAIRRO VILA BRASÍLIA
VOLTA REDONDA/RJ.

SEM ESCALA

Arq. Aloisio Silveira Campos
Dir. Técnica FURBAN