

Caro pregoeiro,

Seguem abaixo os esclarecimentos solicitados pela empresa CH TECNOLOGIA.

Prezado Sr. Pregoeiro e Equipe Técnica, bom dia!

Solicitamos esclarecimento do Edital Nº 03/2023 - Processo nº 037/2023 a seguir:

No edital menciona necessita de adequação das catracas existentes no estádio, pergunto:

1 - Cada catraca tem um setup diferente. Qual fabricante e modelo das catracas existentes que necessitam de adequação?

R) Não as catracas são iguais. O sistema identificará cada uma diferentemente, mas só na identificação haverá diferença.

As catracas foram fornecidas pela empresa “Erival Telecomunicações”, com fabricação própria para nós, porém das catracas só serão aproveitadas as partes mecânicas dos braços giratórios, solenóides e contadores, a parte eletrônica e software é a parte que está caracterizada no edital.

2 - Qual a quantidade de catracas?

R) São 32 catracas, e 6 módulos de reserva.

4 - Documento fala sobre melhoria do sistema que já existe, que sistema seria o atual?

R) A melhoria consiste na substituição dos leitores de cartão magnético existentes por leitores de código de barras e QR Code, para dar celeridade a passagem do público.

5 - a comunicação entre do software da EPDVR e a catraca, será ao nível de software EPDVR com Hardware da catraca, ou deve ser software EPDVR com Software da empresa fornecedora?

R) Será de software para software, onde o leitor desenvolvido pela empresa fornecerá uma “string”, que o sistema da EPD fará o tratamento e validação, e retorna para que a Catraca informe a decisão de acatar ou não o bilhete, e emitir a sinalização dessa decisão através do display a ser implantado.

6 - No caso de software para software, qual seria o meio de comunicação? Webservice, API, ou outra forma?

R) A comunicação é por rede LAN

7 - No documento item 9.25, menciona sobre uso de uma tampa em acrílico mínimo de 3mm, porém devendo ser utilizado um leitor de qr e barras, o mesmo apresenta um tamanho de aproximadamente 15x15 o que necessitaria um suporte vertical. Esse entendimento está correto?

R) O sistema a ser substituído possui uma leitora de cartão magnético que fica posicionado na parte superior da tampa da Catraca, ao ser retirado, vai deixar um buraco, tanto na parte frontal, onde se insere o cartão, como na parte superior, e essa tampa é justamente para que seja tampado esse furo, de forma , a não causar um acidente ao público que irá utilizar o sistema.

Desde já agradecemos.

Rodolfo V. Gonçalves