


Boaventura Valm de Souza Jr.
Engenheiro Civil
Diretoria Técnica - FURBANVR
Mat.: 463329



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA — FURBAN

CROQUI

PILAR E BALDRAME

LEVANTAMENTO	Engº Boaventura Valm de Souza Júnior
DESENHO	Engº Boaventura Valm de Souza Júnior
PROJETO	FURBAN/VR
VERIFICAÇÃO	FURBAN/VR
DIRETORIA TÉCNICA	Engº Ernesto da Rocha Setta
DIRETORIA GERAL	João Martins de Assis

DESENHO ESQUEMÁTICO
S/Nº


REVISÃO

DATA

TÍTULO


EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO ATIRANTADO.

Rua Redentor nº 30, Morro do Quiabo Bairro Belo Horizonte Volta Redonda — RJ



MURO SUPERIOR VISTA FRONTAL
S/ESCALA

Boaventura Valim de Souza Jr.
Engenheiro Civil
Diretoria Técnica - FURBAN/VR
Mat.: 463329



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA – FURBAN

CROQUI

MURO SUPERIOR – VISTA FRONTAL

LEVANTAMENTO	Eng° Boaventura Valim de Souza Júnior
DESENHO	Eng° Boaventura Valim de Souza Júnior
PROJETO	FURBAN/VR
VERIFICAÇÃO	FURBAN/VR
DIRETORIA TÉCNICA	Eng° Ernesto da Rocha Setta
DIRETORIA GERAL	João Martins de Assis

DESENHO ESQUEMÁTICO
S/N°

REVISÃO

DATA

TÍTULO EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO ATIRANTADO.
Rua Redentor n° 30, Morro do Quiabo Bairro Belo Horizonte Volta Redonda – RJ




CORTE AA E BB

REVISÃO


DATA

TÍTULO	EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO ATIRANTADO. Rua Redentor n° 30, Morro do Quiabo Bairro Belo Horizonte Volta Redonda - RJ
--------	---



GUARDA-CORPO c/ 2 TUBOS
ÁREAS COMUNS
 ESCALA 1/50

Boaventura Velim de Souza Jr.
 Engenheiro Civil
 Diretoria Técnica - FURBAN/VR
 Mat.: 463329



FUNDO COMUNITÁRIO DE VOLTA REDONDA - FURBAN

PROJETO : EXECUÇÃO DE GUARDA-CORPO NA RUA REDENTOR, 30 MORRO DO QUIABO - BAIRRO BELO HORIZONTE / VOLTA REDONDA / RJ.

LEVANTAMENTO	DIRETORIA TÉCNICA - FURBAN	NÚMERO DO CROQUIS	REVISÃO
DESENHO	FURBAN/VR	FL.01/01	
PROJETO	FURBAN/VR		
VERIFICAÇÃO	FURBAN/VR		
DIRETOR TÉCNICO	ENGº ERNESTO DA ROCHA SETTA	DATA	JANEIRO/2025
DIRETOR GERAL	JOSÉ MARTINS DE ASSIS		
TÍTULO		SEM ESCALA	
VISTA FRONTAL			

