



<u>FOLHA DE INFORMAÇÃO</u>	PROCESSO	ANO	FOLHA	RUBRICA
	107	2024	865	CPL

À ASSESSORIA TÉCNICA/SAH,

Solicitamos emitir **PARECER TÉCNICO** de modo a proceder à análise das especificações das **PROPOSTAS** constante nas fls. 847 à 864.

Item 03 - 6º colocado

Item 07 - 4º colocado

Item 09 - 4º colocado

Item 11 - 3º colocado

Pedimos que seja encaminhada a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Obs.: Itens fracassados: 4, 8 e 12

Itens que serão orçados novamente devido a mudanças nos descritivos: 10 e 14

Em, 26 de Novembro de 2024


SANDRA PINTO BARRA
PREGOEIRA/SAH



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
Rua Nossa Senhora das Graças, 235-Colina-Volta Redonda-RJ
CEP: 27253-610 – CNPJ: 29.063.294/0001-82 – Tel: (24) 3512-8300
e-mail: gabinetedirecao@hsjb.org.br – www.portalvr.com/hsjb



SAH/HSJB
PROC. Nº 107/24
FL. Nº 866
RUBRICA

Volta Redonda, 28 de novembro de 2024.

Análise das Propostas e Especificações Técnicas

De: Assessoria Técnica

Para: Licitação

Assunto: Avaliação das propostas e especificações técnicas para compra de Equipamentos Hospitalares destinados a suprir a demanda da nova Unidade de Tratamento Intensivo e o novo Centro Cirúrgico do Hospital São João Batista/SAH. Processo 0107/2024.

Item 03 :Monitor Multiparâmetros com Central de monitorização:

O edital **solicita** : [Para as 49 unidades de monitores multiparâmetros deverão estar inclusas 04 (quatro) centrais de monitorização. Cada central deverá receber informação de pelo menos, 10 (dez) leitos e também dos ventiladores pulmonares. As Centrais devem ser compostas de software + tela de pelo menos 21" e todos os cabos e acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento e comunicação com os monitores multiparâmetros e Ventiladores Pulmonares.]

Após a avaliação da proposta enviada pela empresa **CMOS DRAKE** verificamos que o modelo LEVÍ **NÃO** possui central de monitoramento e nem os protocolos utilizados para monitorar, portanto **não** atende ao requisitado no Termo de Referência .

Item 07: Aparelho de eletrocardiógrafo portátil

Após a avaliação da proposta recebida, identificamos que a empresa **MEDICAL SIL** ao ofertar o eletrocardiógrafo marca Bionet modelo cardio 07 **atende** ao requisitado no Termo de Referência, contido no referido processo.



SAH/HSJB
PROC. Nº 107/24
FL. Nº 867
RUBRICA

Item 09-Ventilador Pulmonar

A empresa **JPL** ofertou o ventilador pulmonar modelo IHOPE PLUS marca WORLD LIFE.

Segundo o manual página 55 o ventilador ofertado, envia os parâmetros, para o sistema da central de monitoramento que é da mesma marca Word life por meio do protocolo HL7, porém a central não possui registro na ANVISA. A comunicação com centrais de outras marcas, segundo contato com a fábrica, sua programação teria que ser feita por terceiros, o que inviabiliza o solicitado no edital, não atendendo portanto ao requisitado no Termo de Referência.

Item 11-Aparelho de Anestesia

A empresa Vale Sul Fluminense ofertou o aparelho de anestesia marca KTK modelo SAT 700 com o monitor marca Prolife C120.

Tendo em vista que o edital exige que os testes sejam automáticos. Ao consultar a página 46 do Manual de Instruções do SAT 700, encontramos as instruções que orientam o usuário sobre como fazer de forma **manual** o teste da rede de gases de Ar comprimido, O2 e N2O. Entendemos então que o “autoteste da máquina é incompleto”, uma vez que os testes das redes de gases deverão ser realizados pelo usuário.

Trabalhamos num hospital de porta aberta onde a equipe estará voltada para a assistência ao paciente que é nossa prioridade, não dispomos de profissionais para executar funções que deveriam ser realizadas pelo equipamento (conforme solicitação do edital). Portanto, o equipamento **não** atende ao termo de referência.

Tendo em vista que o edital exige que os testes sejam automáticos. Ao consultar a página 46 do Manual de Instruções do SAT 700, encontramos as instruções que orientam o usuário sobre como fazer de forma manual o teste da rede de gases de Ar comprimido, O2 e N2O. Entendemos então que o “autoteste da máquina é incompleto”, uma vez que os testes das redes de gases deverão ser realizados pelo usuário.

Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica

Trabalhamos num hospital de porta aberta onde a equipe estará voltada para a assistência ao paciente que é nossa prioridade, não dispomos de profissionais para executar funções que deveriam ser realizadas pelo equipamento (conforme solicitação do edital). Portanto, o equipamento **não** atende ao termo de referência.