



SERVIÇO AUTÔNOMO HOSPITALAR
Hospital São João Batista
RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, 235-COLINA-VOLTA REDONDA-RJ
CEP: 27.253-610 - CNPJ: 29.083.294/0001-92 - TEL.: (24) 3339-4242
e-mail: sah@hsjb.org.br - www.portalvt.com/hsjb



FOLHA DE INFORMAÇÃO	PROCESSO	ANO	FOLHA	RUBRICA
	107	2024	903	CPL

À ASSESSORIA TÉCNICA/SAH.

Solicitamos emitir **PARECER TÉCNICO** de modo a proceder à análise das especificações das **PROPOSTAS** constante nas fls. 895 a 902

Item 03 - 9º colocado

Item 11 - 6º colocado

Pedimos que seja encaminhada a resposta o mais breve possível para que possamos dar prosseguimento ao certame.

Obs.: Itens fracassados: 4, 8 e 12

Itens que serão orçados novamente devido a mudanças nos descritivos: 10 e 14

Em, 04 de Dezembro de 2024


SANDRA PINTO BARRA
PREGOEIRA/SAH



SAH/HSJB
PROC. Nº
FL. Nº
RUBRICA

Volta Redonda, 06 de dezembro de 2024.

Análise das Propostas e Especificações Técnicas

De: Assessoria Técnica

Para: Licitação

Assunto: Avaliação das propostas e especificações técnicas para compra de Equipamentos Hospitalares destinados a suprir a demanda da nova Unidade de Tratamento Intensivo e o novo Centro Cirúrgico do Hospital São João Batista/SAH. Processo 0107/2024.

Item 03 :Monitor Multiparâmetros com Central de monitorização:

A empresa **Shell Life** ofertou o monitor multiparâmetros EPM 15 com a central de monitorização marca Mindray e faz a comunicação direta com o ventilador da marca Mindray modelo SV 300 sem interfaces e **atende** ao requisitado no Termo de Referência, contido no referido processo.

Item 11-Aparelho de Anestesia

A empresa **Shell Life** ofertou o aparelho de anestesia marca Mindray modelo WATO EX 65, ao avaliar o Manual de Instruções do equipamento Wato EX 65, notamos que existe uma clara contradição quanto ao uso do equipamento em pacientes com Pneumotórax e Insuficiência Pulmonar Grave. Tal informação consta na página 2-1 .

Além de atendermos a especialidade de cirurgia torácica, somos um hospital de porta aberta para trauma, inclusive torácico, que potencialmente podem apresentar alguma insuficiência pulmonar.

Dessa forma, o equipamento **não** atende a necessidade do serviço (demanda clínica).

Cláudia Maria Freitas de Amorim

Assessora Técnica

Cláudia Maria Freitas de Amorim
Assessora Técnica
HSJB